

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „atl“ vom 22. Januar 2022, 10:32

Hmm... Also wissen wir schon einmal, dass es an dem USB-Teil bzw. an Bluetooth liegt. Aber was es jetzt im Detail sein könnte, weiß ich auch nicht. Hast du die Möglichkeit, den Bluetooth-Anschluß über einen anderen Port (per Adapter) zu testen? Vielleicht liegt es an dem "internen HUB" an HS09?