

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

**Beitrag von „Aladie“ vom 22. Januar 2022, 14:09**

So ich habe gestern nochmal versucht Monterey bezüglich Bluetooth zum laufen zu bekommen, was auch ganz gut lief mit sleepwatcher (bei jedem wake Bluetoothd abschießen).

Aber ich habe festgestellt, dass die Magic Mouse 2 eine deutlich höhere Verzögerung als in BigSur mit sich bringt (der Zeiger ist sehr träge).

Außerdem funktioniert Bluetooth nach einigen Neustarts in Windows nicht mehr, was mich dann dazu zwingt den Rechner für ein paar Sekunden vom Strom zu nehmen, damit Bluetooth wieder richtig funktioniert.

Kennt vielleicht jemand Lösungen für diese Probleme?

OC 0.7.7 und die neuesten Kexts sind installiert.