

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Andrew_PRO“ vom 22. Januar 2022, 22:30

[Zitat von Locke](#)

Die Azurwave läuft unter Monterey! Wenn Hackintool unter usb BMC 70..... nicht anzeigt stimmt dein usb Mapping nicht.

Nutze die selbe Karte! Airportfix kext eventuell noch mit rein

Vielen Dank für Ihre Antwort! Ich werde versuchen, den USB-Anschluss neu zu konfigurieren. Ich habe gelesen, dass es in einigen Fällen hilft, Pin 51 zu isolieren, um BT einzuschalten, vielleicht sehe ich deshalb BCM 70 nicht ... in Hackintool.