

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Locke“ vom 22. Januar 2022, 23:07

Wenn die Karte in anderen Versionen von Mac OS geht ist das nicht nötig, genauso wenn Bluetooth in Windows mit der Karte geht.

Ich musste pin 20 und 51 abkleben. Weil nix ging. Danach lief beiden in windows und macOS.