

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „swiftoholic“ vom 23. Januar 2022, 14:56

[Zitat von swiftoholic](#)

Hey,

zur Info, habe Bluetooth mit meinem Intel AX201 Chip nun hinbekommen.

SMBIOS iMac20,1

macOS 12.0.

Folgende KEXTE habe ich in Verwendung.

- BlueToolFixup.kext Ver. 2.6.1 (Aktuell von heute 15:42)
- AirportItlwm.kext Ver. 2.1.0
- IntelBluetoothFirmware.kext Ver 2.0.1

Alles anzeigen

Hallo,

hat wer eine Idee, wieso Bluetooth nichtmehr funktionieren sollte? Hatte es unter MacOS12.0 ohne Troubles in Verwendung. Aber anscheinend dürfte es unter 12.1 nicht mehr funzen. Habe aber an der Config selbst nichts geändert. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern 🤔

Habe den Terminalbefehl "sudo pkill bluetoothd" probiert, auch keine Verbesserung.

Opencore und Kexte sind alle aktuell.

Danke einmal und

LG

Sascha