

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Andrew_PRO“ vom 23. Januar 2022, 23:27

[Zitat von Locke](#)

Wenn die Karte in anderen Versionen von Mac OS geht ist das nicht nötig, genauso wenn Bluetooth in Windows mit der Karte geht.

Ich musste pin 20 und 51 abkleben. Weil nix ging. Danach lief beiden in windows und macOS.

Das Problem ist, dass bei der Installation von Windows auch Bluetooth nicht erkannt wurde. Es wurde erst erkannt, nachdem ich spezielle Treiber von Asus namens wifi go installiert hatte. Erst dann wurde BT erkannt und begann ordnungsgemäß zu funktionieren. Anscheinend liegt dies an Bluetooth Controller auf dem Motherboard, denke ich, dass das Isolieren von Pin 51 helfen wird, da es Bluetooth manuell startet, so dass es in Mac OS definiert ist. Ich werde versuchen und schreiben, ob es funktioniert oder nicht.