

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „Locke“ vom 23. Januar 2022, 23:31**

Für Windows einfach die Treiber von Dell für die DW 1550 installieren.

Wenn Bluetooth geht hat das nichts mit dem Pin zu tun!

Versuche doch unter Windows USB zu Mappen