

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Andrew_PRO“ vom 23. Januar 2022, 23:58

[Zitat von Locke](#)

Für Windows einfach die Treiber von Dell für die DW 1550 installieren.

Wenn Bluetooth geht hat das nichts mit dem Pin zu tun!

Versuche doch unter Windows USB zu Mappen

Vielen Dank für Ihre Antwort! Ich schaue nochmal unter Windows nach.