

Intel UHD 630 auf Asus Prime z370-A schwarze Balken im Bild (Dual-Monitor)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Januar 2022, 13:38

[Kernseife](#)

gut- "aktuell",

auch via oc aux-tool wäre die 0.77 bzw. 0.78 dev. sprich selbst beim sprung von 0.74 wären "fehler" also nix außergewöhnliches.

beim opencoreconfigurator sei vorsicht geboten, da er deine config.plist durchaus vermurksen kann, - aufgrunddessen sei das von dir bereits genutzte ocaux-tool und vom selben dev -wie der plisteditplus empfohlen, so kannst du dir ggf. den murks ersparen, welcher dir vom occ reingeschrieben wird. dabei nicht vergessen, einen experimentierstick bereit zu haben, und- was du vielleicht schon gemacht hast, den dortania guide anzugucken.

lg 😊