

Imac mid 2011 & MacBook Pro (Retina, 13", Ende 2013)

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. Januar 2022, 16:56

Wenn es die neue OCLP-GUI 0.4.1 ist, dann Patch System Volume zwei mal aufrufen. Scheint hier ein Bug zu sein, nach Eingabe des Passwortes kam bei mir auch "No Root...", einfach nochmal angestoßen, dann lief es und dann erst den Neustart.

Wird aber vermutlich auch nix bringen, wenn die WLAN/BT-Chip's zu alt sind (iMac2011 haben nur das BT2.1). Diese lassen sich zwar mit OCLP-Postinstall-Patch für die normale Funktion patchen, allerdings sind diese dann nicht Airdrop- bzw. AirPlay-fähig, somit geht dann auch keine HomePod-Bedienung. Unter High Sierra lief es deshalb, weil der iMac noch bis High Sierra voll unterstützt wird und somit die Hardware bis dahin auch noch funktionieren sollte.

Unter BigSur/Monterey mit OCLP braucht Dein iMac minimal eine Broadcom WLAN-Karte mit BT4.0.

MacBookPro ab Late 2013 hat eine AC-Wifi und BT4.0, hier sollte es eigentlich nativ gehen bis BigSur, danach (Monterey) dann mit den OCLP-Patches.