

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4


Beitrag von „plutect“ vom 29. Januar 2022, 20:35

Warum das Board dachte ich habe eine neue (andere) CPU ist auch für mich unerklärlich aber es funktioniert soweit alles, ich habe Heute die Liquid Freezer II 240 AIO eingebaut das ist nat. mit dem UMX3 nicht so einfach aber da ich in Zukunft KEINE SSD's bzw. HDD's im Gehäuse haben werde nur 2 NVMe's mit macOS bzw. Windows konnte ich den Platz unten nutzen für den Radiator - da ein Radiator nicht unterhalb der CPU Pumpe sein soll habe ich kurzerhand das Gehäuse auf den Kopf gestellt und - funktioniert jetzt stelle ich gerade Lüfterkurven im Bios ein damit ich es so leise wie möglich aber so kühl wie notwendig hinbekomme.

Ich mußte ja das ganze Gehäuse zerlegen und etwas umbauen da mußte nat. das Mainboard und alle Komponenten heraus eventuell hat ihm da etwas nicht gefallen bzw. beim verschrauben des CPU Kühlers irgendwelche Material Spannungen etc. "anders" sind ?

Darum fragte ich so *löd weil ich mir selber nicht sicher war kann ja auch einmal etwas beschädigt werden obwohl ich nat. vorsichtig bin und nicht zum erstem mal etwas umbau.

Das manche C-States nicht supported sind ist bei Dir auch so ?

Wobei ich gerade sehe das Du einen Multipler von 4900.00 MHz x49.0 und ich einen Corespeed 500 MHz mit x 5.0 habe - hatte Deine CPU was zu tun und meine hat geschlafen  sehe gerade das es schwankt und auf und runter gehen kann.