

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „Felix76“ vom 29. Januar 2022, 21:28

Vielleicht hat sich da wirklich was beim montieren des Kühlers entspannt oder Verspannt.

Bei meinem Bios werden mir keinerlei Daten über die C-States angezeigt.

Ich hatte mein System auf Höchstleistung stehen. Auf Ausbalanciert taktet er auch runter.