

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „gornik“ vom 31. Januar 2022, 06:06**

Anscheinend bestand mein Fehler darin, die SSD nicht in den M.2-Steckplatz des MB zu verschieben.

Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mehr tun.