

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Werner_01“ vom 31. Januar 2022, 15:24

Da bei mir Monterey auch Bluetooth-Probleme bereitet, habe ich jetzt mal folgendes vor:

Ich habe hier eine Karte mit BCM94360CS2 Chip, wie er wohl bei Apple selbst verbaut wurde / wird.

Das Schätzchen soll auf einen PCI-E-Adapter und zusätzlich per USB 2.0 verkabelt werden. Zwei Antennen kommen auch noch dran.

Allgemein liest man hier, dass das so unter Monterey problemlos läuft ... oder gibt es auch gegenteilige Erfahrungen?

Und ... kommt man damit eigentlich auch ins BIOS?

Mein Uralt-Dongle hat zwar nur Bluetooth 2.0, aber ich kann damit ins BIOS. Nur funktioniert das Schätzchen nicht unter Monterey - da klappt kein Scrollen per Maus mehr ...