

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „GerhardM“ vom 31. Januar 2022, 16:42

[Werner 01](#) Ich habe so eine Konfiguration, also BCM94360CS2 auf einem Adapter mit USB Anschluss, und damit habe ich Null BT oder Wifi Probleme, auch nicht unter Monterey inkl. der aktuellen 12.3 Beta. Man braucht keine kext, die Karte läuft ooB.