

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „plutect“ vom 31. Januar 2022, 21:02

Ich habe noch so eine BCM94360CS2 mit PCIe Adapter herumliegen die unter IVY, Haswell, (Alder Lake ab Monterey getestet) bis Big Sur perfekt funktioniert hat mit den Apple Magic Eingabegeräten (Bios, Windows, Sleep) ab Monterey hatte ich nach dem Sleep Probleme wie hier auch geschrieben. Seit ich eine 949360NG im NGFF (M.2) Slot habe keine Probleme mehr unter Monterey (Sleep nur mit richtigem USB Mapping) !

Die Fenvi 919 hatte ich kurz getestet die ging unter Monterey nach dem Sleep diese hat auch den 949360NG eingebaut. Meiner Erfahrung ist diese besser unter Monterey als die 94360CS2. Zumindest auf meinen Systemen.