

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Werner_01“ vom 1. Februar 2022, 11:52

HID Proxy ist nicht grundsätzlich bei allem Bluetooth-Dongles bzw. -chips eine Selbstverständlichkeit.

Mit meinem ASUS USB-BT400 etwa kann ich beim Booten auf meiner Bluetooth-Tastatur drücken was ich will, da passiert nix. Bei meinem uralten Belkin F8T016 sieht die Sache hingegen deutlich anders aus.

Damit ist es möglich, auch mit der Bluetooth-Tastatur im BIOS zu werkeln.