

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Nik21“ vom 1. Februar 2022, 16:48

Moin,

ich habe aktuell auch Probleme mit meiner Intel AX200...WLAN funktioniert ohne Probleme, aber Bluetooth lässt sich nicht aktivieren (OS ist Monterey 12.1).

Kexts sind:

IntelBluetoothFirmware, BlueToolFixup und AirportItlwm

Alle sind die neuesten Releases von GitHub

Habt ihr noch irgendwelche Ideen?

Viele Grüße

Niklas