

Monterey Crash/Reboot je nach "4 Minuten ganz genau" mit Ryzen ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 2. Februar 2022, 22:39

[Zitat von Flexarius](#)

[spacepilot3000](#)

Danke. Bei der Plattform nutzt Du iMacPro1,1, ich hatte MacPro7,1. Gibts da Unterschiede. Kann ich meine Seriennummer/UUID MLB ROM weiter verwenden?

Ich hatte Probleme mit dem MacPro7,1 als Basis. Habe mir eine eigene UUID, Serial und co. Im hackintool generieren lassen. Nach Reboot war die cloud damit sofort einverstanden. Ich glaube das muss passen, also behalten kannst Du die alten settings daher nicht.