

Monterey Crash/Reboot je nach "4 Minuten ganz genau" mit Ryzen ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

Beitrag von „Flexarius“ vom 2. Februar 2022, 23:26

Bei mir ja aber bei dem EFI von space noch nicht. Muss ich erstmal schauen wie das ging...

Ich habe auch schon Monterey 12.2 - hatte gelesen das da auch AppleMCEReporterDisabler.kext nötig ist.

USBMap.kext war bei space gar nicht Enable gesetzt.