

# Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr\_T\_aus\_B“ vom 3. Februar 2022, 22:03

[Hecatomb](#) Wlan und Bluetooth geht leider noch nicht, dafür ist die M2 NVM jetzt sichtbar 😊 Die Installation ist problemlos durchgelaufen. 😊 Es gibt halt jetzt einiges zu tun, hier mal die Liste der Dinge, die mir aufgefallen sind:

- Wlan (Intel Dual Band Wireless-AC 3168 802.11ac 1 1 WiFi + Bluetooth 4.2 Combo Adapter (non-vPro))
- Bluetooth (Details siehe WiFi)
- Audio (Realtek HD Audio ALC 295)
- Touchpad funktioniert eigentlich, Klicks sind jedoch komisch, ich nutzt erst mal eine Maus
- Die interne Grafikkarte (UHD 620) wurde nicht richtig erkannt und die Grafik lahmt etwas (wahrscheinlich keine Hardware Beschleunigung)
- Die Nvidia - wie erwartet - läuft nicht (GeForce MX130 mit 4096 MB)
- Die Kamera wird zwar erkannt, die LED leuchtet bei Zugriff, es gibt aber kein Bild (HP Wide Vision HD camera with indicator light, USB 2.0, HD BSI sensor, f2.0, WDR, 88 wide field of vision, 720p by 30 frames per second)
- Der SD Kartenleser geht nicht (Realtek)

Neustarten geht übrigens. Ausschalten nicht.

Ich habe mal ein paar Screenshots aus der Systeminformation gemacht und hier angehängt. Morgen versuche ich dann die Liste langsam abzuarbeiten.

Schönen Abend und nochmal Danke für die Hilfe!