

Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „jens_macmini“ vom 4. Februar 2022, 07:56

So ‚schnell‘ eine andere NVMe genommen (Kingston a2000). Damit lief die Installation problemlos. Was jetzt noch ist:

Sobald der Rechner in standby geht, bekomme ich kein Bild mehr, erst wenn ich das HDMI Kabel einmal abziehe und wieder anstecke ist das Bild wieder da.

Ich werde mich jetzt wohl erstmal um das Opencore Update kümmern müssen...