

# Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr\_T\_aus\_B“ vom 4. Februar 2022, 08:16

Hier die Screenshots aus dem Hackintool.

Update:

- Ich habe itlwm.kext gegen den Airportitlwm.kext getauscht. Bluetooth und Wlan gehen damit.
- Ich habe mal den ApplePS2SmartTouchPad.kext statt dem VoodooPS2Controller.kext reingenommen, damit geht das Touchpad besser bei der Tastatur bin ich mir noch nicht sicher. Windows und alt Taste sind ungewohnt getauscht.

Als nächstes knüpfe ich mir mal die UHD620 vor, fände die GeForce natürlich besser wenn man die ans Laufen kriegen würde.