

Nach Wechsel zur 6600XT kein Soundoutput über DisplayPort

Beitrag von „Aluveitie“ vom 4. Februar 2022, 22:38

Schon mal adgpmode=ignore probiert?