

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „doktorl“ vom 6. Februar 2022, 19:38

[Nik21](#)

ich habe eine AX201 und mein bluetooth funktioniert nur wenn BluetoolFixup der letzte kext in der opencore config.plist ist.

Nach sleep ist BT allerdings weg