

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „atl“ vom 8. Februar 2022, 22:14

[Zitat von Arstidir](#)

Bei den Original Karten soll man ja keine Bluetooth Kexts verwenden.

Ich habe hier eine BCM94360CD und hatte zuvor eine BCM943602CS hier am Start. In meiner `config.plist` habe ich lediglich die `BlueToolFixup.kext` geladen und das Flag `Kernel > Quirks > ExtendBTFeatureFlags` aktiv. Damit funktioniert AirDrop zwischen macOS und iOS, Airplay nach "überall", Handoff sowie Apple Watch Unlock. Allerdings muss ich gelegentlich das Apple Watch Unlock deaktivieren und wieder aktivieren, da es manchmal "verloren" geht. Und mit der BCM943602CS funktionierte Bluetooth nur vernünftig, wenn der Mac nicht im 2.4GHz WLAN eingebucht war (deshalb der Wechsel zur BCM94360CD).

