

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

**Beitrag von „Arstidir“ vom 8. Februar 2022, 22:24**

Ich bin grad alle oben genannten Probleme losgeworden indem ich auf Monterey 12.2 geupdated hab [atl](#)

Die BCM94360CD ist auf dem Weg zu mir, das dauert aber noch ca. 2 Wochen.

Von der erhoffe ich mir mehr Bluetooth Reichweite, da sie 4 Antennen hat. Meine BCM94360CS2 hat nur 2.

Den Bluetoothfixup kext darf man also bei echten Karten verwenden?

Gibt ja ein paar Kexte die echte Karten Schrotten können