

# **Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 8. Februar 2022, 23:15**

Was genau ist das Problem beim herunterfahren?

Du musst alle für deine Soundkarte bekannten Layout IDs einzeln testen. Dann hast du nicht die richtige id bzw nur ein halbes Layout das funktioniert... Einfach alle einzeln testen.