

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Nordel“ vom 9. Februar 2022, 07:49

[atl](#) Hast du mal versucht die BCM94360CD ohne Bluetoolfixup und ohne das Flag zu betreiben? AirDrop, Handoff, all die feinen Sachen laufen auch ohne Zusatzkext.