

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „GerhardM“ vom 9. Februar 2022, 09:19

[at](#) Ich verwende die BCM94360CS2 auf einem m.2 key M Adapter komplett ohne kexte, und alle genannten Apple eigenen Funktionen wie Handoff, Sidecar, Airdrop, etc. funktionieren. Einschränkungen habe ich nur, wenn das hausinterne Wlan spinnt. was manchmal vorkommt. Auch nach Update auf die neueste Monterey beta 2 keine Probleme.