

Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr_T_aus_B“ vom 9. Februar 2022, 09:22

[Hecatomb](#) Anbei die EFI. Allerdings ohne den Resources und Tools Ordner. Die beiden kexts für WLAN und Bluetooth habe ich separat angehängt, weil die Datei sonst das Uploadlimit gesprengt hätte. Resources und Tools hat sich nicht geändert. Sind im 1. Post.

Der Sound geht jetzt 😊 die Layout ID ist die 77. Damit funktioniert nun auch die Ausgabe über die Lautsprecher. Besten Dank dafür! Habe gedacht, daß die ID stimmt, wenn man die Soundkarte und die Belegung im Hackintool sehen kann.