

Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „jens_macmini“ vom 9. Februar 2022, 18:52

[RenStad](#) ok, da habe ich ehrlich gesagt gerade nur Fragezeichen im Kopf.

Mein nächstes Problem ist das WLAN nicht geht (ax201 Karte). Unter Netzwerk wird auch noch ein PCI Device angezeigt (siehe Foto).

Puh gar nicht so easy alles. sorry für die dummen Fragen.

Ich habe über das ssdttool eine dsdt.aml erzeugt (über einen Linux Bootstick). Wie ich die einbinde oder was ich dafür entfernen muss ... hm... keine Ahnung.

Vielen Dank für eure Hilfe.