

Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „jens_macmini“ vom 10. Februar 2022, 08:09

Hallo Renstad, vielen Dank für Deine Unterstützung.

also wenn möglich würde ich später gern auf Monterey wechseln können, das hat aber keine Prio. Ich nutze bisher an meinen ‚echten‘ Macs (MacbookPro Retina Mid 2012 i7 und MacMini i7 Late 2012) noch Catalina, weil beide nicht mehr für BigSur/Monterey supported sind.

Das mit der Karte wechseln fürs Wlan/Bluetooth scheint nicht so einfach für diesen Lenovo zu sein, wenn ich mich da in Google auf die Suche begeben. Da anscheinend die Schnittstelle eine proprietäre ist (CRF?)

Wenn ich die Efi nehme, dann sicher auch NVRAM reset durchführen?

Gruss

Jens

Ps:ich könnte über einen Linux Boot Stick auch noch mal Hardwareinfos des Gerätes auslesen um damit eine passende Efi zu bauen?

PPS: Habe Deine Efi jetzt getestet. Leider ohne Erfolg (siehe Bild), ich habe dann mit OCAT auch noch die Hfsplus.efi und die Canopy.efi aktualisiert und die AirportItlwm.kext gab es auch schon wieder eine aktualisierte Version. hat leider nichts gebracht. Wie kann ich denn ein Hilfreiches logfile schreiben?