

# Upgrade möglich? Laufender Hacki auf Monterey oder Big Sur bringen -> jetzt auf Ventura

Beitrag von „lucifer“ vom 10. Februar 2022, 11:18

Na wunderbar 😞

Ich habe das aktuellste F15 BIOS für mein Board geflashed, da ich eine i9 9900K ergattern konnte, die CPU läuft erst ab F12, vorher installiert war F11 (und sollte noch auf dem Backup BIOS sein)

Nun startet Mac OS nicht mehr. Er bleibt gleich kurz nach dem Boot stehen.

Letzte angezeigte Zeile: SMCSuperIO ssio detecting device ITE IT8686E

Ein paar Zeilen weiter oben jedoch das:

ACPI Error Method parse/execution failed

und

AppleNVMe Assert failed

Jemand eine Idee?