

# **Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an**

**Beitrag von „Mr\_T\_aus\_B“ vom 12. Februar 2022, 14:40**

Danke für die Versuche, leider hat der auch nichts gebracht. Was war denn da anderes? Habe keine wesentliche Änderung in den Bereichen gefunden, in denen ich was Neues vermutet hätte.

Zum Bios: Da kann man nicht viel anpassen, das ist so ein beschnittenes Mini Bios, das von HP an den Rechner angepasst wird. Ich kann nicht mal UEFI und LEGACY in der Bootreihenfolge tauschen. Secure Boot ist aus, Legacy Boot ist aktiviert und VT-C habe ich noch an, sollte aber auch kein Problem sein. Falls es hilft kann ich mal Fotos von den einzelnen Seiten hochladen.