

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „GoodBye“ vom 12. Februar 2022, 20:28

FYI

Hallo Hackintosher,

ich habe zwar die 2te Beta Phase nicht mitgemacht, mich aber immer über die diversen Probleme im Zusammenhang mit Bluetooth in der ersten Beta Phase 12 -12.1 gewundert, die ja auch bei gleicher Hardware unterschiedlich ausfallen.

Heute habe ich mal iStat installiert, um zu sehen ob damit die Lüfter Steuerung funktioniert.

Und Bingo, kein Bluetooth, und das Typische Bild im Systembericht, BT Hardware wird angezeigt Adresse NULL und als BCM20702C2 identifiziert, ist aber BCM20702A1.

Zudem habe ich dann mal (hat in der Beta Phase 12 zu 12.1 geholfen) den USB BT ausstecken wollen, und gemerkt das der Adapter extrem HEISS !!!!! war.

Also iStat Menü wieder schnellstens deinstalliert, Neustart und siehe da alles wieder Normal und Bluetooth funktionierte sofort.

Die Moral von der Geschichte :

iStat zerstört Bluetooth Hardware unter Monterey !

Hätte ich den nicht angefasst und den unmittelbaren Zusammenhang festgestellt, wäre mir der BT Stick wahrscheinlich im wahrsten Sinne ABGERAUCHT !

Ist jetzt wieder schön COOL !

P.S.: Mein Monterey läuft 100% zuverlässig als Produktiv System mit allen Funktionen und schläft schön wenn er soll. 5 Tage 9 STD (am WE auch also eigentlich 24/7) mit 30+ Tabs auf 3 Browsern und 20+ Programmen Parallel zusätzlich mit Remote Desktop bediene ich dann auch noch 2 PC Laptops auf 3 Monitoren mit 2K sowie diverse Server Online inkl. WebRTC Video usw. kein Absturz. MariaDB SQL läuft auch noch im Hintergrund und ab und an High Speed Video Konvertierung durch die WX 4100. Das alles mit einem I5 3750 😊 echt geil. (jetzt gerade hat er 27 Grad CPU und 29 Grad GPU bei normalem Surf Betrieb und gut warmer Heizung. Alles mit Q77 aus 2013) , irgendwie versuche ich noch mich selbst zu überzeugen mal neue Hardware zu kaufen, aber der Traktor hängt extrem gut am Gas, und lässt mich nicht im stich.