

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „schmalen“ vom 13. Februar 2022, 09:58

Habe seit einigen Wochen das Problem, das der Rechner bzw. Monterey aus dem Sleep mit einem Warmstart des Rechners bootet.

Ob das jetzt mit dem "Sleep" was damit zu tun hat... keine Ahnung.

Was mir aufgefallen ist, das der Rechner gefühlt ca. 10 mal bootet und beim 11. mal dann mir die Meldung anzeigt dass das "Bios has been reset. Please re-config your Bios setup items if needed" ,

gesagt getan, nach Prüfung der [Bios Einstellungen](#) wurde aber nichts resetet bzw.

Heute wieder das Problem, aber diesmal habe ich das 10.... malige booten des Rechners abgewürgt, indem ich den Rechner ausgeschaltet habe und wieder ein, hier lief der Bootprozess des Bios durch und es wurde keinerlei Meldung des Bios angezeigt. Monterey konnte gestartet werden.

Jemand ne Idee woran das liegen könnte?

Gruss

Schmalen