

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „no_Legend“ vom 14. Februar 2022, 19:07

[Zitat von user232](#)

Hast du auch den USB-Port auf Internal gemappt?

Jup. Kontrolliere ich morgen aber noch mal. Allerdings sind die usb 2.0 Ports bei meinem mainboard über eine usb hub angeschlossen. Also direkt auf dem MB sind die internal headers 1&2, insgesamt also 4ports, im hackintool nur als einer zu finden.