

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Nik21“ vom 15. Februar 2022, 15:53

[Zitat von doktorl](#)

[Nik21](#)

ich habe eine AX201 und mein bluetooth funktioniert nur wenn BluetoolFixup der letzte kext in der opencore config.plist ist.

Nach sleep ist BT allerdings weg

Danke 😊