

# Hardware Update X99 auf Z490

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. Februar 2022, 11:22

Das mit dem abschmieren kann mit dem verbauten lan zu tun haben. hast du dk.e1000=0 in deinen bootargs schon drin?

device-id F2150000

model Intel I225-V

usw alles schon gesetzt?

Zuletzt hatte hier auch einer das Problem, das sein neues System direkt nach dem booten immer abgeschmiert ist... zum Schluss hat sich herausgestellt das es mit dem lan zu tun hatte. war zwar nicht das exakt gleiche board, aber auch ein Asus.