

acer aspire a715 72g 7184

Beitrag von „RenStad“ vom 19. Februar 2022, 12:18

Board der gewählten EFI passt zwar, aber du hast ein i7 der 11. Gen. Wenn Du zunächst HighSierra installieren willst, wird es Probleme mit dem ausgewählten SMBios iMac20.1 geben. Das braucht min. 10.15. Daher wohl die Meldung.

Probiere mal die anliegende EFI. Es ist die Version von Github aus #33 auf OC0.7.8 gehoben und als iMacPro1.1.

Wenn die EFI läuft, Serial-Nummern neu erzeugen und die MAC-Adresse Deines Ethernet-Adapters als ROM eintragen.

P.S. die Überschrift passt hier nicht mehr zum Thema. Inzwischen ja ein völlig anderes System.