

Hackintosh bootet nicht mehr normales UEFI

Beitrag von „simon0302010“ vom 20. Februar 2022, 19:06

Ist der SATA Mode im BIOS auf AHCI?