

Ein 100% perfekter Hackintosh Laptop

Beitrag von „GDNA“ vom 20. Februar 2022, 19:11

Danke für deine ausführliche Antwort [kuckkuck](#)

[Zitat von kuckkuck](#)

Eine BCM94360CS2 und Monterey habe ich bisher nicht ausprobiert. Gibt es da Probleme?

Ja, nach dem Sleep BT ist weg und CPU wird belastet bis ich BT aus- und wieder einschalte, unter IOReg zeigt, dass es an Bluetoothd liegt.

[Zitat von kuckkuck](#)

hilft noch YogaSMC kext

ich wusste nicht davon, das werde ich in den nächsten Tagen testen 👍

Zu Kartenleser, RealtekCardReader.kext ist schon eingebunden aber zeigt nichts, ich werde noch [Sinetek-rtsx](#) testen, mit dem habe ich noch nicht probiert.