

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „kiu77“ vom 20. Februar 2022, 22:23

[Zitat von anonymous writer](#)

Die BCM94360NG ist bei mir absolut Problemlös egal unter welcher Monterey Version.

Wie hast Du denn da den internen USB-Port Bluetooth eingebunden?