

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „kiu77“ vom 21. Februar 2022, 00:46

[Felix76](#)

Könnte sein. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Aber ich habe grade mal so eine USB-Lampe vorne eingesteckt: Die leuchtete auch im Sleep. Lediglich beim Herunterfahren des Rechners werden die USB-Ports stromlos.

Bei meinem Board laufen die zwei internen USB 2.0 Ports nicht über einen (internen) Hub. Ein Hub sitzt aber auf der PCIe-Karte. Und es kann sein, dass PCIe beim Sleep stromlos wird.