


# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey



Beitrag von „Arkturus“ vom 21. Februar 2022, 16:19

[Zitat von kiu77](#)

Unter 12.2.1 Bluetooth und Sleep gleichzeitig?  
Wenn ja, wäre ich auf Deine Lösung gespannt.

ich weiß jetzt nicht was Du sehen willst. Ich hatte eigentlich nur eine schlichte Mitteilung gemacht und nicht zugestimmt, mich einem Kreuzverhör zu stellen. 😊





tatsächlich funktioniert auf dem T470 kein Sleep oder Ruhezustand mehr. Da hier sowohl 12.x als auch 11.6.4 betroffen sind, muss das Problem m.E. in dxer EFI liegen. Ich ziehe meine Meinung zurück.

Tut mit leid. Ich hätte das vor einer Äußerung referenzieren müssen. und entschuldige mich.  
kiu77