Hackintosh bootet nicht mehr normales UEFI

Beitrag von "apfel-baum" vom 21. Februar 2022, 17:56

bvrulez,

wenn ein windows im bios-mode installiert worden ist- ist die "problembehandlung" auch kein wunder- denn das problem ist, das dieses windows im mbr zustand installiert worden ist und dein bios- bzw. windows im ahci modus + uefi nix damit anfangen kann, um das zu beheben bist du entweder auf "bios + mbr" festgelegt - oder stellst im "mbr-windows" auf "gpt+uefi" um,

das geht im installiertem windows mit boardmitteln via der "kommandozeile - cmd" bitte als administrator ausführen.

näheres dazu:

https://www.deskmodder.de/wiki...e konvertieren Windows 10

