

# Hackintosh bootet nicht mehr normales UEFI

Beitrag von „bvrulez“ vom 21. Februar 2022, 18:40

Das Windows wurde nicht als BIOS installiert. Wie kommst du darauf? Weil ich von BIOS spreche? Damit meine ich das UEFI-Setup, was man eben umgangssprachlich doch immer noch als "BIOS" bezeichnet.

Wenn ich im UEFI-Setup auf CSM enabled und dann Legacy gestellt hatte, **dann bootete das macOS** von der SSD (die ich mittlerweile ausgebaut habe). Das war das originale Setup des Verkäufers.

Wenn ich mit Legacy nur die NVME booten wollte, oder den USB Win 10 Installer Stick, dann bekam ich verständlicherweise "Kein Bootmedium gefunden".

Also, wie beschrieben: UEFI.

Mein Problem bezog sich nur auf AHCI vs. Intel RST.

Vermutlich wird mir keiner mehr helfen können. Es ist ja auch verwirrend. Aber meine neue Installation funktioniert jetzt jedenfalls: UEFI, Windows 10, AHCI, NVME an M.2.

Warum es am Anfang als AHCI das Windows überhaupt nicht gebootet hat und auch keinen UEFI Stick (obwohl es beides im UEFI-Setup aber erkannt hatte), das kann ich eben nicht verstehen.