

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „FriFlo“ vom 22. Februar 2022, 19:54

[Zitat von TheWachowski](#)

Ja, das Problem ist bekannt. Die einen haben es, die anderen nicht. Scheint wohl irgendwas mit dem (nicht mehr funktionierenden?) TRIM-Timeout zu tun zu haben. Wird ungefähr ab [hier](#) besprochen.

Ok, dann kann ich also nur mein OS auf eine nicht-NVME SSD bewegen oder ich muss einfach mit der längeren Boot-Zeit leben. Ist nicht so wild! Ich mache die Kiste selten mehr als einmal am Tag an.