

Erledigt

HD 3000 wird nicht erkannt von SL und ML

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 21. Juli 2013, 18:28

IOBluetoothFamily.kext und IOBluetoothHIDDriver.kext vom MyHack Stick gelöscht.

Jetzt bleibt er bei DSMOS has arrived hängen

-v -f GraphicsEnabler=No